


RAPPORT D'INSPECTION VISUELLE SUR SITE

DE MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

1.1 Description générale

Référence du cahier spécial des charges :	S/17/0102-1
Référence de la commande :	n°0000026881
Type de construction :	Maison unifamiliale
Adresse :	Rue de la Source, 73 à 7080 Frameries
Donneur d'ordre :	Toit&moi
Contact :	Monsieur Leblanc
Exécuté par :	Pegase Environnement sprl Rue du Vallon, 92 B-1332 Genval Tel: +32 (0) 475 52 71 02 - +32 (0)2 652 58 48 Fax: +32 (0) 2 652 58 48 e-mail: info@pegase-environnement.be Web site : www.pegase-environnement.be
Date de l'inspection visuelle :	23/01/2019
Inspecteur :	Antonio Centurame
Méthode :	Inspection visuelle sur site
Limites de l'inspection :	L'entièreté de l'habitation

1.2 Fiches de matériau(x) inspecté(s) visuellement

Application	1.	
Type de matériau : ondulé en fibrociment		
Localisation : étage 0, annexe arrière, en revêtement de toiture		
Accessibilité du matériau : accessible		
Traitement de surface : aucun traitement		
Etat de dégradation : bon état		
Remarques :		
<p align="center">Conclusion</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Matériau connu pour contenir de l'amiante (MCCA) <input type="checkbox"/> Matériau susceptible de contenir de l'amiante (MSCA) <input type="checkbox"/> Echantillonnage à réaliser pour analyse par laboratoire agréé <input checked="" type="checkbox"/> Inventaire amiante à réaliser </p>		
<p align="center">Mesures éventuelles à prendre</p> <p> <input type="checkbox"/> Court terme <input type="checkbox"/> Moyen terme <input checked="" type="checkbox"/> Long terme </p> <p> <input type="checkbox"/> Protection <input type="checkbox"/> Enlèvement selon méthode des traitements simples <input type="checkbox"/> Enlèvement selon méthode du sac à manchon <input type="checkbox"/> Enlèvement selon méthode de la zone hermétiquement fermée <input type="checkbox"/> Aucune mesure particulière à prendre <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle annuel </p>		